

In wenigen Schritten zum perfekten Ski

## DIE 6 SERVICESCHRITTE IM ÜBERBLICK

### 1 Belagsreparatur



#### **Beschädigungen am Belag werden repariert**

Nach gründlicher Überprüfung wird der Belag mit Original-Material aufgegossen und in den ursprünglichen, praktisch neuwertigen Zustand zurückversetzt.

### 2 Steinschliff



#### **Der Belag wird fein geschliffen und strukturiert**

In der automatischen Schleifmaschine wird der reparierte Belag absolut plan und faserfrei geschliffen. Danach wird er so strukturiert, dass er optimale Gleiteigenschaften erhält.

### 3 Kantenschliff



#### **Die Kanten werden seitlich präzise (88°) geschliffen**

Für einen sicheren Kantengriff und optimale Carving-Eigenschaften werden die Kanten in einem exakt definierten Winkel über die gesamte Länge geschärft.

### 4 Kanten-Tuning



#### **Die Unterseite der Kanten wird präpariert (Tuning)**

Beim Tuning wird der beim Schleifvorgang entstandene Grat entfernt. Gleichzeitig wird die Kante in einem genau definierten Winkel geschliffen und auspoliert.

### 5 Wachsen



#### **Der Belag wird gewachst und poliert**

Ein Auftrag mit Heisswachs verstärkt die Gleiteigenschaften des strukturierten Belages und schützt vor dem Austrocknen. Die Kanten werden vor Rost geschützt.

### 6 Bindungsmessung



#### **Die Bindung wird nach ISO-Norm überprüft**

Anhand der persönlichen Daten des Wintersportlers wird die Bindung eingestellt und auf eine einwandfreie Funktion überprüft.